



MORI, 11/07/2023

**Al Sindaco Stefano Barozzi
All'assessore competente**

INTERROGAZIONE

VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE IN LOCALITÀ PALÙ

In Località Palù vi abitano alcune famiglie, ma le stradine che l'attraversano sono molto frequentate da mezzi agricoli, ciclisti e pedoni, visto che la strada consente il passaggio per queste categorie e collega Mori a Loppio fino a Riva del Garda.

Vi sono anche alcune attività imprenditoriali agricole a conduzione familiare, importanti per il tessuto economico moriano e della Vallagarina.

La problematica che si vuole portare all'attenzione riguarda la viabilità e la sicurezza sia della strada comunale che del collegamento con la SS 240, con le annesse fermate extraurbane di Trentino Trasporti: il giorno 22 aprile 2023 un residente del Palù ha subito un incidente nello svoltare a sinistra dalla statale Mori-Loppio, mentre rientrava a casa.

Premesso che la pericolosità della svolta a sinistra provenienti da Mori è stata più volte segnalata e portata anche in Consiglio Comunale sotto forma di mozione e interrogazione;

Premesso che la pericolosità dello svincolo che porta in Località Palù è nota da molti anni, e che nulla è stato fatto nel frattempo, con la presente ritorno a segnalare alcune situazioni di pericolo da mettere con urgenza in sicurezza.

1. Come sopracitato lo svincolo che dalla Statale Mori-Loppio porta in località Palù è molto pericoloso sia in entrata che in uscita: va sicuramente migliorata la segnaletica rendendola più impattante per segnalare la svolta e costringendo gli automobilisti a rallentare.
2. La fermata della corriera extraurbana creata da pochi anni poco prima di quella della fermata Fanum in direzione Riva del Garda è molto pericolosa, non ha nessuna segnaletica né illuminazione, mancano le strisce pedonali di attraversamento, le pensiline e lo spazio di sicurezza dal lato direzione Mori.
3. L'asfaltatura in località Palù presenta molte buche e punti di dissesto. Inoltre la ringhiera del ponticello necessita di manutenzione straordinaria in quanto visibilmente pendente verso l'esterno. Il ponticello è sottoposto a forti sollecitazioni in quanto utilizzato non solo da automobili ma anche da mezzi agricoli.

4. Tutta la strada che serve le varie abitazioni presenta molte buche, anche profonde , in certe condizioni anche poco percettibili, rendendo la strada pericolosa per i ciclisti e pedoni.

5. La segnaletica sia verticale che orizzontale che “dovrebbe regolare” l'incrocio con la ciclabile sempre in località Palù non è comprensibile e non si capisce chi ha la precedenza: i ciclisti spesso sfrecciano veloci tra i pedoni, generando situazioni di disagio. Sarebbe opportuno posizionare uno specchio più grande e programmare quanto prima il rifacimento della segnaletica orizzontale, mettendo magari anche dei segnali affinché i ciclisti riducano la velocità. Sarebbero opportuni anche alcuni punti luce nella zona per la sicurezza.

Tutto ciò premesso, si interrogano il Sindaco e l'Assessore competente se:

1. sono a conoscenza della situazione della strada del Palù, anche come accesso dalla SS 240, e dello stato precario in cui si trova attualmente il manto stradale;
2. sono in programma la sistemazione e l'asfaltatura nonché la revisione della segnaletica orizzontale e verticale della strada di pertinenza comunale, al fine di regolamentare la viabilità per autoveicoli, mezzi agricoli, ciclisti e pedoni; l'installazione di alcuni punti di illuminazione;
3. ogni quanto è programmato lo sfalcio dell'erba lungo la strada: ora è talmente alta da oscurare la visibilità del fosso e i limiti stradali, con rischi per la sicurezza;
4. sono certificate la stabilità della ringhiera e la portata del ponticello che attraversa il Rio Gresta, che risulta essere di 7 tonnellate (cartello posto in uscita da Palù verso SS240);
5. sono in essere le collaborazioni con gli Uffici provinciali e Trentino Trasporti per prevedere un attraversamento pedonale illuminato e pensiline alla fermate delle corriere.

In allegato alcune foto esplicative di quanto sopra decritto.

A norma di regolamento, richiedo risposta scritta.

Consigliere Comunale
Silvana Scarabello Vettore
Lega Trentino



Galaxy A71

FERMATA DIREZIONE RIVA D. G.



Galaxy A71

UNICO CARTELLO CHE INDICA LA STRADA CHE PORTA ALLA LOCALITÀ PALÙ PROVENENDO DA MORI;
L'INGRESSO È PERCORRIBILE SOLO PROVENENDO DA MORI



Galaxy A71

FERMATA DIREZIONE MORI



Galaxy A71

LA SEGNALETICA NON è VISIBILE

DALLA STRADA 240, IN QUANTO PARALLELA ALLA STESSA



RINGHIERA PENDENTE E

MANTO STRADALE SCONNESSO SUL PONTICELLO





BUCA PROFONDA



FOSSO NASCOSTO DALL'ERBA ALTA



MURETTO POCO VISIBILE PER ERBA ALTA

CARREGGIATA RIDOTTA E



FOSSATO: UNICO PUNTO IN CUI È

VISIBILE



MANTO STRADALE SCONNESSO



Galaxy A71



Galaxy A71





Galaxy A71



Galaxy A71

