

Mori, 17 maggio 2022

Alla Presidente del consiglio Silvana Scarabello Vettore

Al Sindaco di Mori Stefano Barozzi



Mozione

La fontana di Corniano. Una risorsa dimenticata?

Lo scopo di tale mozione è quello di portare all'attenzione della Giunta e del consiglio comunale la criticità della fontana nella località di Corniano.


La fontana di Corniano, collocata al centro della località di villeggiatura, accanto alla strada che porta a Passo Bordala, è un bene di assoluto pregio sia per utilità, sia per importanza per la collettività.

Da molti anni presenta alcuni problemi non trascurabili: l'acqua proveniente dal vecchio deposito non viene più controllata, anche se in estate molti turisti si fermano per rinfrescarsi e riempire le loro bottiglie; la fontana stessa non viene curata e nemmeno pulita, determinando uno stato di degrado notevole, con pezzi di cemento che si staccano e la presenza di muschi e alghe nelle tre vasche.

La fontana non presenta impedimenti particolari per quanto concerne le tubature, visto che sono stati effettuati dei lavori d'installazione nella colonnina di nuove tubature. L'unico vero "impedimento" è rappresentato dal rubinetto installato sulla fontana, che non consente all'acqua di scorrere regolarmente, così come dovrebbe essere.

Un'ulteriore problema riguarda il vecchio deposito dell'acqua, nel quale nel momento in cui l'acqua alla fontana non scorre o nei periodi estremamente piovosi, si riempie in modo eccessivo, facendo sì che l'acqua dal troppo-pieno fuoriesca da una fessura della porta, fuori sulla strada, oppure si disperda nel terreno causando uno spreco inaccettabile di acqua.

La soluzione, dunque, potrebbe essere rappresentata dalla rimozione dalla fontana del giunto del rubinetto, per impedire l'installazione di rubinetti, permettendo all'acqua di scorrere e riempire le tre vasche della fontana ed evitare che nel deposito, l'acqua non fuoriesca dal troppo-pieno. Al fine di migliorare le condizioni della fontana, si ritiene necessario sistemare l'aspetto esteriore: ripristinare il rivestimento esterno ed interno di cemento, rimuovere alghe e muschi presenti sulle superfici, alzare il fondo della fontana con una gettata di cemento di altri 10-20 cm di altezza e collegare con fessure le tre vasche della fontana, permettendone il riempimento.



Tutto ciò premesso si impegna la Giunta a:

- Risolvere questo problema attraverso la rimozione del giunto del rubinetto dalla fontana per impedire l'installazione di rubinetti, permettendo all'acqua di scorrere nella fontana, evitando che nel deposito l'acqua fuoriesca dal troppo-pieno;
- Provvedere allo svuotamento, pulizia e realizzazione di un nuovo rivestimento di cemento della parte interna ed esterna della fontana.

I consiglieri comunali

Bruno Bianchi (Mori Dinamica)

Cristiano Moiola (P.A.T.T.)

FOTO:









